

## Het geheim van goed passende werkkleding: de juiste maat

Voor het bepalen van de juiste maat kun je gebruik maken van de meetinstructie van HAVEP. Daarmee verzekert je je van een duidelijke systematiek van meten en dus de keuze voor de juiste maatvoering. Op deze manier krijg je tevreden werkkledingdragers.

Neem contact op met je HAVEP Account Manager voor meer informatie.

### A. Lichaamslengte

Verticaal gemeten van de kruin tot de vloer, zonder schoenen gemeten.

### B. Halsomvang

Horizontaal gemeten omvang boven de halswervel en onder de adamsappel, met twee vingers tussen het meetlint.

### C. Schouderlengte

Gemeten vanaf de hals tot aan het einde van de schouder (schouderknobbel).

### D. Mouwlengte

Lengtemaat bij licht gebogen arm, vanaf de schouderknobbel, via de elleboog, tot aan de gewenste mouwlengte.

### E. Borstomvang

Horizontaal gemeten omtrek van het lichaam op het punt van de borst met de grootste omvang.

### F. Tailleomvang

Horizontaal gemeten omtrek van het lichaam, op het smalste deel tussen de borst en buik.

### G. Buikomvang

Horizontaal gemeten over punt van de buik met de grootste omvang, meestal is dit over de navel.

### H. Bandomvang

Gemeten over het punt waar normaal de band van de broek zit.

### I. Heupomvang

Horizontaal gemeten omtrek van het lichaam om de heup, over de billen gemeten.

### J. Dijbeenomvang



Horizontaal gemeten omvang van het dijbeen op de plaats met de grootste omvang.

### K. Zijlengte

Aan de zijkant verticaal gemeten langs het lichaam vanaf de band van de broek tot aan de vloer, zonder schoenen gemeten.

### L. Schrittlengte

Verticaal gemeten vanaf het kruis tot aan de vloer, zonder schoenen gemeten.



#### Verplicht in te vullen velden per model:

Overall/Am. overall/Bretelbroek/Bodybroek	: Alle maten
Jas/Jack/Hemd/Blouse	: A - B - C - D - E - F - G - H - I
Broek	: A - G - H - I - J - K - L